


1150BA

sparkproof combination pliers



	art.	L mm	L1 mm	A mm	A1 mm	S mm	g
011500820	1150BA 200	200	40	32,0	7,5	14,0	370



Stivatori autoriscaldanti in lega beryllio-cobalto (Beryllium-Copper alloy) che genera il rischio di una apparecchiatura che funziona con scintille.
 I Condensatori puliti e asciutti sono essenziali per prevenire scintille.
 Only sparkproof tools covered in metal contact with equipment will prevent the formation of condensation.
 Appliances can spark with the copper alloy tool surface under certain conditions and may generate sparks.



Stivatori autoriscaldanti in lega beryllio-cobalto (Beryllium-Copper alloy) che genera il rischio di una apparecchiatura che funziona con scintille.
 I Condensatori puliti e asciutti sono essenziali per prevenire scintille.
 Only sparkproof tools covered in metal contact with equipment will prevent the formation of condensation.
 Appliances can spark with the copper alloy tool surface under certain conditions and may generate sparks.

